

MOX Systems - tehniline dokumentatsioon

assembly-manual-sole-en.pdf

Tehniline tõlge: vaadake mõõtmeid originaaljoonistelt ja viitelehtedelt.


Lähtelevt 1

MOX TALDA KOOSTAMISE JUHEND


- 1 Asetage seinakinnitusosad 50 cm vahedega ja märgistage sein kruviaukudest.
- 2 Puurige juba märgitud punktid.
- 3 Asetage puuritud aukudesse õiged tüüblid vastavalt seina materjalile.
- 4 Kruvige seinakinnitusosad 50 cm vahedega puuritavatesse kohtadesse.
- 5 Paigaldage profiil seinakinnitusosadele nagu pildil.
- 6 Veenduge, et profiilnaelad ja kinnitusdetaili naelad oleksid üksteisega täielikult ühendatud ning veenduge, et profiiltald on pööranda külge kinnitatud.
- 7 Kinnitage seinakinnitustööriistad nii, et need suletakse nurkadesse, ja ühendage nurgakombinatsiooniööriistad profiilidega, et tagada välisnurkade pöörlemine.
- 8 Veenduge, et profiilid ja nurkade ühendamiseööriistad oleksid välisnurkades täielikult üksteise külge kinnitatud.
- 9 Kinnitage seinakinnitustööriistad nii, et need suletakse nurkadesse, ja ühendage nurgakombinatsioonitööriistad profiilidega, et tagada sisenurkade pöörlemine.
- 10 Veenduge, et profiilid ja nurkade ühendamiseööriistad oleksid sisenurkades täielikult üksteise külge kinnitatud.
- 11 Kinnitage korgitööriistad koos profiilidega, et sein oleks korralikult otsas.
- 12 Veenduge, et profiilid ja korgitööriistad oleksid seina otstes täielikult üksteise külge kinnitatud.

Lehekülg 1/1


Originaaljoonised ja viitelehed




1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.




2 Drill the points that you have already marked.




3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.




4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.




5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.




6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.




7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.




8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.




9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.



10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.



11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.



12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.