

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

assembly-manual-sole-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

Sole ASSEMBLY ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1 Տեղադրեք պատի ամրացման մասերը 50 սմ ընդմիջումներով և նշեք պատը պտուտակների անցքերից:

2 Փորեք այն կետերը, որոնք արդեն նշել եք:

3 Հորատված անցքերի մեջ տեղադրեք ճիշտ դողները՝ ըստ պատի նյութի:

4 Պտուտակեք պատի ամրացման մասերը 50 սմ ընդմիջումներով փորված տեղերին:

5 Հավաքեք պրոֆիլը պատի ամրացման մասերի վրա, ինչպես նկարում:

6 Համոզվեք, որ պրոֆիլային եղունգները և ամրացնող մասի մեխերը լիովին միացված են միմյանց և համոզվեք, որ պրոֆիլի տակացուը ամրացված է հատակին:

7 Կպցրեք պատի ամրացման գործիքները այնպես, որ փակ կլինեն անկյունների վրա և հավաքեք անկյունային համադրող գործիքները պրոֆիլների հետ՝ ապահովելու արտաքին անկյունների պտույտը:

8 Համոզվեք, որ պրոֆիլները և անկյունների համակցման գործիքներն ամբողջությամբ ամրացված են միմյանց արտաքին անկյուններում:

9 Կպցրեք պատի ամրացման գործիքները այնպես, որ փակ կլինեն անկյունների վրա և հավաքեք անկյունը համակցող գործիքները պրոֆիլների հետ՝ ապահովելու ներքին անկյունների պտույտը:


10 Համոզվեք, որ պրոֆիլներն ու անկյունների համակցման գործիքներն ամբողջությամբ ամրացված են միմյանց ներքին անկյուններում:

11 Հավաքեք գլխարկի գործիքները պրոֆիլներով՝ ապահովելու համար, որ պատի ծայրերը ճիշտ են:


12 Համոզվեք, որ պրոֆիլներն ու գլխարկային գործիքներն ամբողջությամբ ամրացված են միմյանց վրա պատի ծայրերում:

Էջ 1/1


Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր




1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.




2 Drill the points that you have already marked.




3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.




4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.




5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.




6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.




7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.




8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.




9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.



10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.



11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.



12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.