

MOX Systems - техникалық құжаттама

assembly-manual-gravity-en.pdf

Техникалық аударма: өлшемдер үшін түпнұсқа сызбаларды және анықтамалық беттерді қараңыз.


Бастапқы бет 1

Gravity ЖИНАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


- 1 Плитка қалыңдығына сәйкес дұрыс профильді таңдаңыз.
- 2 Біріктіріңіз және профильдер анкерін сәйкесінше орналастырыңыз.
- 3 Профильді түйінге бекітілгенше басыңыз.
- 4 Керамика салынатын жерлерге түйіспелерді жағыңыз.
- 5 Плиткаларды профильге қойыңыз, олардың жиектері профильге сәйкес келетініне және біркелкі болатынына көз жеткізіңіз.
- 6 Сыртқы бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.
- 7 Сыртқы бұрыштардағы профильдерді туралаңыз және оларды біріктіруге басыңыз.
- 8 Плиткаларды профильге қойыңыз, олардың жиектері профильге сәйкес келетініне және біркелкі болатынына көз жеткізіңіз.
- 9 Сыртқы бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.
- 10 Профильдерді ішкі бұрыштарда туралаңыз және оларды түйіспеге басыңыз.
- 11 Плиткаларды профильге қойыңыз, олардың жиектері профильге сәйкес келетініне және біркелкі болатынына көз жеткізіңіз.

1/1 бет


Түпнұсқа сызбалар мен анықтамалық беттер




- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.




- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.




- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.




- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.




- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.




- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.



- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.



- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.



- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.