

MOX Systems - techninė dokumentacija

assembly-manual-gravity-en.pdf

Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose brėžiniuose ir nuorodų puslapiuose.


Šaltinio puslapis 1

MOX GRAVITACIJOS MONTAVIMO VADOVAS


- 1 Pasirinkite tinkamą profilį pagal plytelių storį.
- 2 Uždėkite jungtį ir atitinkamai pritvirtinkite profilius.
- 3 Spauskite profilį, kol jis užsifiksuos prie jungties.
- 4 Vietas, kur bus dedama keramika, užtepkite siūlę.
- 5 Uždėkite plyteles ant profilio, įsitikinkite, kad jų kraštai atitinka profilį ir yra vienodi.
- 6 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu išoriniams kampams.
- 7 Išlygiuokite profilius prie išorinių kampų ir įspauskite juos į jungtį.
- 8 Uždėkite plyteles ant profilio, įsitikinkite, kad jų kraštai atitinka profilį ir yra vienodi.
- 9 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu išoriniams kampams.
- 10 Sulygiuokite profilius vidiniuose kampuose ir įspauskite juos į jungtį.
- 11 Uždėkite plyteles ant profilio, įsitikinkite, kad jų kraštai atitinka profilį ir yra vienodi.

Puslapis 1/1


Originalūs brēžiniai ir informaciniai puslapiai




- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.




- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.




- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.




- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.




- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.




- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.



- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.



- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.



- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.